

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan pada penelitian ini adalah

1. Bagian eksterior (luar)

Hasil penelitian bagian eksterior secara umum di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat didukung oleh sumber dokumentasi.

- a. Tempat parkir

Tempat parkir di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat karena keadaan tempat parkir tersebut masih memiliki genangan air jika musim hujan tiba didukung oleh sumber dokumentasi dan cek list sanitasi.

- b. Pembuangan sampah

Pembuangan sampah di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat karena tempat sampahnya yang minim dan pengangkutannya tidak bersih didukung oleh sumber dokumentasi dan cek list sanitasi.

- c. Penerangan

Penerangan di terminal 1942 Andalas memenuhi syarat karena aktivitas terminal yaitu hanya pada pagi hari sampai sore hari sehingga penerangannya memakai penerangan alami didukung oleh sumber dokumentasi, pengukuran *Lux Meter* dan cek list sanitasi.

d. Drainase

Drainase di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat karena aliran air pada drainasenya tidak berjalan lancar, masih ada sampah yang menyumbatnya didukung oleh sumber dokumentasi dan check list.

2. Bagian interior (dalam)

Hasil penelitian bagian interior secara umum di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat didukung oleh sumber dokumentasi.

a. Ruang tunggu

Ruang tunggu di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki tempat sampah dan tempat duduk yang maksimal untuk diduduki oleh penumpang di dukung oleh sumber dokumentasi dan check list sanitasi.

b. Jamban

Jamban di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki tempat cuci tangan dan tempat perawatannya di dukung oleh sumber dokumentasi dan check list sanitasi.

c. Tempat ibadah

Tempat ibadah di terminal 1942 Andalas tidak memenuhi syarat karena tempat ibadah kotor dan tidak pernah digunakan di dukung oleh sumber dokumentasi dan check list sanitasi.

d. Pengeras suara

Pengeras suara di terminal 1942 Andalas memenuhi syarat karena sering digunakan untuk memberikan informasi di dukung oleh sumber dokumentasi dan chek list sanitasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah

1. Bagi instansi terkait

- a. Bagi dinas perhubungan lebih memperhatikan kelengkapan fasilitas-fasilitas terminal sesuai standard yang berlaku.
- b. Bagi dinas kesehatan kota Gorontalo bisa dilakukan pemantauan langsung ditempat-tempat umum agar dapat diketahui keadaan sanitasi di terminal 1942 Andalas.
- c. Bagi puskesmas Sipatana agar bisa dilakukan intervensi non fisik berupa penyuluhan tentang tempat-tempat umum sehingga masyarakat yang ada di terminal 1942 Andalas bisa lebih memperhatikan keadaan sanitasi.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan pada masyarakat yang tinggal di dalam terminal 1942 Andalas agar lebih memperhatikan keadaan sanitasi lingkungan terminal 1942 Andalas. Karena tempat tinggal mereka merupakan tempat khalayak ramai atau termasuk salah satu tempat-tempat umum (TTU).

3. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti selanjutnya bisa lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan tinjauan sanitasi antara terminal satu dan terminal lainnya sehingga bisa dilihat perbandingannya.