

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI KELAYAKAN TEKNIS LOKASI PERENCANAAN TRASE
MARISA – TOLINGGULA PROVINSI GORONTALO

Oleh

LULU RUSLIANA ARVA

NIM. 5114 13 035

Telah dipertahankan di depan dewan pengaji

Hari/tanggal : Kamis/ 26 Juli 2018

Waktu : 09.00 WITA


Pembimbing Utama/Pengaji

Dr. Mohamad Yusuf Tuloli, S.T., M.T.


NIP. 19770104 200112 1 002

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pembimbing Pendamping/Pengaji

Dr. Anton Kaharu, S.T., M.T.

NIP. 19681119 199903 1 001

Pengaji I

Arfan Utiahman, S.T., M.T.

NIP. 19750823 200312 1 002

Pengaji II

Frice L. Desei, S.T., M.T.

NIP. 19730903 200604 2 004

Pengaji III

Arfan Usman Sumaga, S.T., M.T.

NIP. 19740104 200312 1 001

Gorontalo, 30 Juli 2018

Dekan Fakultas Teknik

Moh. Hidayat Konivo, S.T., M.Kom.

NIP. 19730416 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

STUDI KELAYAKAN TEKNIS LOKASI PERENCANAAN TRASE MARISA – TOLINGGULA PROVINSI GORONTALO

Disusun oleh:

Lulu Rusliana Arva

NIM. 5114 13 035

Telah diperiksa dan disetujui oleh tim pembimbing:

Pembimbing I

Dr. Yusuf Tuloli, S.T.,M.T.
NIP. 19770104 200112 1 002

Pembimbing II

Dr. Anton Kaharu, S.T., M.T.
NIP. 19681119 199903 1 001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Sipil

Aryati Alitu, S.T., M.T.

NIP. 19690407 199903 2 001

STUDI KELAYAKAN TEKNIS LOKASI PERENCANAAN TRASE MARISA-TOLINGGULA PROVINSI GORONTALO

Lulu Rusliana Arva¹, Muhammad Yusuf Tuloli², Anton Kaharu²

1 Mahasiswa Teknik Sipil, Universitas Negeri Gorontalo

2 Dosen Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Gorontalo

(E-mail : lululaya185@gmail.com)

INTISARI

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek teknis lokasi yang dipetakan untuk memperoleh tingkat kelayakan lokasi perencanaan trase Marisa-Tolinggula. Tujuan penelitian untuk: 1) menyelidiki kondisi lokasi perencanaan trase Marisa-Tolinggula ditinjau dari aspek teknis lokasi yaitu penggunaan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan hidrologi; 2) menganalisa kondisi kelayakan lokasi terhadap pembangunan jalan baru rute Marisa-Tolinggula berdasarkan analisis kelayakan teknis lokasi; 3) memperoleh solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki kelayakan lokasi perencanaan trase Marisa-Tolinggula. Lokasi penelitian meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Pohuwato dan Kecamatan Tolinggula. Analisis kuantitatif menggunakan peranti sistem informasi geografis *ArcGIS* yang kemudian diolah dengan metode skor. Pendekatan kualitatif selanjutnya dilakukan untuk mendeskripsikan hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kondisi lahan di wilayah penelitian didominasi oleh tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder (43,23%), kemiringan lereng curam (42,39%), jenis tanah podsolik merah kuning (63,35%) dengan curah hujan yang sangat tinggi (41,26%); 2) kondisi kelayakan lokasi terhadap pembangunan jalan Marisa-Tolinggula didominasi lahan dengan tingkat kelayakan kelas cukup (YC) sebesar 88,41%; 3) solusi perbaikan lokasi perencanaan trase Marisa-Tolinggula berupa arahan rekomendasi jalan baru Marisa-Tolinggula, Trase Alternatif 2 dengan jarak tempuh sepanjang 58,84 km.

Kata Kunci: Aspek Teknis, Kelayakan Lokasi, Trase Marisa-Tolinggula, Skor SIG

ABSTRACT

This study focuses on the technical aspects of the mapped site to obtain the feasibility level of the Marisa-Tolinggula route planning site. The objectives of the research are to 1) investigate the condition of Marisa-Tolinggula trace planning location in terms of the technical aspects of the location of land use, slope, soil type, and hydrology; 2) to analyze site feasibility condition for the construction of a new road of Marisa-Tolinggula route based on location technical feasibility analysis; 3) obtain solutions and recommendations to improve the feasibility of the Marisa-Tolinggula route planning site.

The research sites include several sub-districts in Pohuwato and Tolinggula Sub-districts. Quantitative analysis uses ArcGIS geofrafis information system tools which are processed by the scoring method. Further qualitative approach were conducted to describe the results of the analysis.

The results showed that: 1) the condition of land in the research area was dominated by land cover in the form of secondary dryland forest (43,23%), steep slope (42,39%), yellow podsolic soil type (63,35%) with very high rainfall (41,26%); 2) location feasibility condition on Marisa-Tolinggula road development is dominated by land with sufficient grade feasibility level (YC) equal to 88,41%; 3) Marisa-Tolinggula route planning improvement solution in the form of rnew recommendation from Marisa-Tolinggula, Alternative Trase 2 with mileage 58,84 km.

Keywords Technical Aspect, Location of Feasibility, Marisa - Tolinggula Traffic, GIS Score

